

RRS Sp. z o.o. S.K.A.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСТОЧНОГО СИСТЕМЫ

ПОЛНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА С КРЫШИ



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ**

30 LAT GWARANCJI
PREMIUM
RAIKO

eco
R A I N

PLATINUM
RAIKO





ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ		
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ	
	1 водосток	2 водостока
RAIKO PREMIUM		
100 / 75	к 50 м ²	50 м ² - 100 м ²
RAIKO PREMIUM RAIKO PLATINUM ECO RAIN		
125 / 90	50 м ² - 100 м ²	100 м ² - 150 м ²
RAIKO PREMIUM RAIKO PLATINUM ECO RAIN		
150 / 100	100 м ² - 150 м ²	150 м ² - 200 м ²

Правильный монтаж системы гарантирует Вам быстрый и эффективный отвод воды со скатов кровли в течении всего срока эксплуатации и сводит работы по консервации всего лишь к очистке желобов от листьев. Чтобы Вы полностью были довольны нашим продуктом, соблюдайте приведенные нами указания и рекомендации по монтажу системы. Просим ознакомиться с ними перед монтажом водосточной системы.

Убедитесь, что у Вас имеются все необходимые элементы системы в требуемом количестве.

- Помните, что желоб должен выходить за пределы свеса кровли не менее чем на половину своего диаметра.
- Следите за тем, чтобы желоб был немного ниже линии продолжения ската кровли, чтобы он не подпирал сползающий снег.
- Соблюдайте наклон желоба около 3-5 мм/м.п. в направлении водосточной трубы.
- Помните о том, чтобы внутренний край желоба был на 6-10 мм выше его наружного края.

МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЖЕЛОБА




Держатели желобов [1] (средние - HKS, длинные - HKD, „лонгер” - HKL) для монтажа на стропилах, обрешетке или досках загибаются таким образом, чтобы обеспечить необходимый угол наклона желоба (3-5 мм/м.п.). Держатели „комби” [2] (HKC) предназначены для крепления непосредственно на лобовой доске с соблюдением необходимого наклона желоба (3-5 мм/м.п.). Держатели желобов устанавливаются с шагом макс. 60 см, крайние держатели крепятся на расстоянии около 10 см от концов желоба. Помните о том, что держатель нужно установить с каждой стороны угла желоба. Монтаж держателей начинается с крепления крайних держателей, далее между ними натягивается разметочный шнур для обозначения линии, по которой будут устанавливаться остальные держатели желоба. В случае применения двух водосточных труб держатели желобов устанавливаются, начиная от середины желоба в направлении этих труб.




Держатели „комби” [2] (HKC) предназначены для крепления непосредственно на лобовой доске с соблюдением необходимого наклона желоба (3-5 мм/м.п.).

МОНТАЖ ВОРОНКИ



На желобе отметьте место его входа в водосточную трубу, далее при помощи ножовки по металлу вырежьте отверстие [3]. Края выреза загните наружу таким образом, чтобы облегчить отвод воды в воронку.

ВНИМАНИЕ: не используйте для этого угловую шлифмашину.




Заведите загнутый край воронки [SZT] под внешний загиб желоба.




Далее прижмите воронку к желобу и зафиксируйте ее, загнув резной фланец воронки на внутреннюю кромку желоба [4b].


МОНТАЖ ЖЕЛОБОВ, УГЛОВ И ЗАГЛУШЕК



Монтаж желобов (RYN) и углов (NAW, NAZ) начните с установки желоба с закрепленной воронкой, вставляя внутреннюю сторону желоба в захват держателя, а далее вдавливая внешнюю кромку желоба в защелку [5]. Затем установите остальные желоба и углы. При помощи соединителей желоба (ZLR) уплотняются все соединения между желобами и углами. Следите за тем, чтобы соединения находились на одинаковом расстоянии справа и слева от держателей. Наденьте соединители желобов (ZLR) на заднюю часть двух соединенных элементов симметрично, следя за тем, чтобы уплотнительная прокладка находилась посередине соединителя.




Затем защелкните замок [6] на передней части соединенных элементов и зафиксируйте, загибая язычок соединителя. Соедините желоба и углы, оставляя между ними зазор около 5 мм для компенсации изменения длины.



На концах желоба установите заглушки [7] (DEN), предварительно нанося на их дуговидные углубления небольшое количество кровельного герметика. Затем вставьте заглушку и прижмите ее переднее ухо на загибе желоба, а заднее ухо загните за желобом..


МОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ



На стене отметьте линию, вдоль которой будет проходить водосточная труба. Затем, прикладывая держатель трубы [9] - [10] (ОВР или ОВВ), обозначьте место его крепления и подготовьте крепежные отверстия. Держатель трубы крепится при помощи дюбелей. В случае крепления к стене, утепленной пенополистиролом, следует применить анкера (КТО) или штыри (ВДО) соответствующей длины.



Первый держатель трубы устанавливается непосредственно под коленом [8], а последний – перед сливным коленом. Максимальное расстояние между держателями трубы не должно превышать 2 м.



После установки труб в держатели на них набиваются замки при использовании деревянных прокладок. На нижний конец водосточной трубы устанавливается сливное колено (WYL) или, в случае отвода воды в канализацию, прямая сбросная труба (RSK).

ВНИМАНИЕ: Помните о тщательной чистке желобов от обрезков металла и опилок. Оставленные остатки металла ржавеют и обесцвечивают поверхность желобов.

КОНТАКТ:

Производство:

RRS Sp. z o.o. S.K.A.
ул. Radarowa 165
80-298 Gdańsk
ПОЛЬША

T: +48 58 349 74 91
F: +48 58 341 52 56
info@raiko.com

Штаб-квартира:

RRS Sp. z o.o. S.K.A.
ул. Reymonta 2,
77-400 Złotów
ПОЛЬША

NIP: 767 169 86 17
REGON: 302576999

Филиал:

RRS Południe Sp. z o.o.
ул. Szczeczeńska 63
22-400 Zamość
ПОЛЬША

T: / F: +48 84 627 32 62
poludnie@raiko.com

NIP 922-30-50-258
REGON 360529262

Отдел:

SC RRS TRANSILVANIA SRL
Loc. Capusu Mare jud. Cluj
РУМЫНИЯ cod. postal 407145
RO33125302 J2/1527/2014

Fix: +40 364711210
Fax: +40 364711211
Mobil: +40 0743044680
narcis.sintoma@raiko.com
www.facebook.com/sistemepluviale

Иностранные поставщики:

<http://www.raiko.com/ru/contacts/>